



CENTRO DIREZIONALE COLLEONI – LOTTO A
ATTESTATO PROVA D'EVACUAZIONE
D.M. 64/98 Allegato 7.4

ARCOTECNICA R.E. S.r.l.

Palazzo	Data	Condizioni meteo	Coordinatori sul posto
A2 Liocorno	23 ottobre 2009	Sereno	Dott. F. Sissa – Direttore centro Geom. P. Unniemi – Arcotecnica RE Arch. M. Sissa – Arcotecnica RE Vigilanza comprensoriale

Modalità d'esecuzione:

- Attivazione allarmi dalla torretta A7 (ore 10.55);
- Evacuazione dai locali;
- Raggruppamento ai punti di ritrovo esterni;
- Registrazione partecipanti;
- Rientro negli uffici (ore 11.15).

Partecipanti:

Azienda	Scala	Piano	Persone evacuate	Tempo (minuti)
Acer	2	R	4	5
Alfar	3	3	1	3
Anritsu	2	3	2	4
Atersa	1	Terra	3	2
Borri	1	Terra	1	7
Cypress	2	6	6	4
Daewoo Italia	3	5	10	5
Data Mangement	1	4		
Data Mangement	1	5		
Data Mangement	1	6		
Data Mangement	1	7	64	5
Ecolab	2	4		
Ecolab	2	6		
Ecolab	4	7	92	5
Elettrocasa	2	2	4	1
FIAMM	3	R	3	1
Hankook Tyre	2	2	15	5
JDA Software	3	Terra	4	3
Proximm/Remax	2	5	14	5
San Miguel	3	2	2	2
Solarex Italia	2	Terra	8	3

AZIENDE EVACUATE	21
PERSONE EVACUATE	233
TEMPO MASSIMO	7
TEMPO MINIMO	1
TEMPO MEDIO	4

Note e/o segnalazioni

Alcune aziende riferisco di non aver udito totalmente o parzialmente l'allarme (vedere elenco dettagliato).

Coordinamento Generale
Dott. Arch. Carlo Romagnoli



PALAZZO A2 LIOCORNO

AZIENDE CHE HANNO RILEVATO E SEGNALATO DIFFICOLTÀ

Azienda	Scala	Piano	Problema riscontrato
Data Mangement	1	4	Allarme non si sente
Data Mangement	1	5	Allarme non si sente
Data Mangement	1	7	Allarme non si sente
Ecolab	2	4	Allarme non si sente
Ecolab	4	7	Allarme non si sente
Proximm/Remax	2	5	Allarme non si sente

Coordinamento Generale
Dott. Arch. Carlo Romagnoli