



CENTRO DIREZIONALE COLLEONI – LOTTO A
ATTESTATO PROVA D'EVACUAZIONE
D.M. 64/98 Allegato 7.4

ARCOTECNICA R.E. S.r.l.

Palazzo	Data	Condizioni meteo	Coordinatori sul posto
A4 Sirio	23 ottobre 2009	Sereno	Dott. F. Sissa – Direttore centro Geom. P. Unniemi – Arcotecnica RE Arch. M. Sissa – Arcotecnica RE Vigilanza comprensoriale

Modalità d'esecuzione:

- Attivazione allarmi dalla torretta A7 (ore 10.55);
- Evacuazione dai locali;
- Raggruppamento ai punti di ritrovo esterni;
- Registrazione partecipanti;
- Rientro negli uffici (ore 11.15).

Partecipanti:

Azienda	Scala	Piano	Persone evacuate	Tempo (minuti)
Activa Life	2	1	1	3
Banca Popolare di Lodi	2	3	16	2
Belden Italia	2	8	5	5
DNV Italia	2	2		
DNV Italia	2	4		
DNV Italia	2	5		
DNV Italia	2	6	93	13
Eos Italia	3	1	14	3
Galderta Italia	3	5	18	6
Infonis	2	2	3	2
Lam Resaerch	3	8	16	8
Novellus Systems Italy	2	8	8	5
NSA Italia	3	3	15	3
Parametric Technology Italia	3	7	20	5
Synopsys	3	2	15	5

AZIENDE EVACUATE	15
TOTALE EVACUATI	224
TEMPO MASSIMO	13
TEMPO MINIMO	2
TEMPO MEDIO	8

Note e/o segnalazioni

Alcune aziende riferisco di non aver udito totalmente o parzialmente l'allarme (vedere elenco dettagliato).

Coordinamento Generale
Dott. Arch. Carlo Romagnoli



PALAZZO A4 SIRIO

AZIENDE CHE HANNO RILEVATO E SEGNALATO DIFFICOLTÀ

Azienda	Scala	Piano	Problema riscontrato
Belden Italia	2	8	Allarme non si sente
DNV Italia	2	2	Allarme non si sente
DNV Italia	2	4	Allarme non si sente
DNV Italia	2	5	Allarme non si sente
Lam Resaerch	3	8	Allarme non si sente
Novellus Systems Italy	2	8	Allarme non si sente
Eos Italia	3	1	Allarme poco udibile
Galderta Italia	3	5	Allarme poco udibile
Infonis	2	2	Allarme poco udibile
Parametric Technology Italia	3	7	Allarme poco udibile

Coordinamento Generale
Dott. Arch. Carlo Romagnoli