



**CENTRO DIREZIONALE COLLEONI – LOTTO B**  
**ATTESTATO PROVA D'EVACUAZIONE**  
**D.M. 64/98 Allegato 7.4**

ARCOTECNICA R.E. S.r.l.

Palazzo	Data	Condizioni meteo	Coordinatori sul posto
B2 Cassiopea	23 ottobre 2009	Sereno	Dott. F. Sissa – Direttore centro Geom. P. Unniemi – Arcotecnica RE Arch. M. Sissa – Arcotecnica RE Vigilanza comprensoriale

Modalità d'esecuzione:

- Attivazione allarmi dalla torretta B7 (ore 11.30);
- Evacuazione dai locali;
- Raggruppamento ai punti di ritrovo esterni;
- Registrazione partecipanti;
- Rientro negli uffici (ore 11.55).

Partecipanti:

Azienda	Scala	Piano	Persone evacuate	Tempo (minuti)
C. Besati	3	2	5	5
Card Protection Plan	1	5	25	9
Constructor Deixon Italia	3	4	5	4
LTX Italia	1	Terra	5	5
Maxim Integrated Products	1	2	9	10
Periscopio S.c.	3	2	4	5
Reag Ecomag	3	6-7	70	15
SAP Italia	2	T-1-2-3-4-5-6	147	11
Thomas e Betts	3	4	3	1

AZIENDE EVACUATE	9
PERSONE EVACUATE	273
TEMPO MASSIMO	15
TEMPO MINIMO	1
TEMPO MEDIO	8

Note e/o segnalazioni

Azienda	Scala	Piano	Problema riscontrato
C. Besati	3	2	Allarme non si sente
Constructor Deixon Italia	3	4	Allarme non si sente
Reag Ecomag	3	6-7	Allarme non si sente
SAP Italia	2	02/04/2006	Allarme non si sente
Card Protection Plan	1	5	Allarme poco udibile
Periscopio S.c.	3	2	Allarme poco udibile

Coordinamento Generale  
Dott. Arch. Carlo Romagnoli