



CENTRO DIREZIONALE COLLEONI – LOTTO A
ATTESTATO PROVA D'EVACUAZIONE
D.M. 64/98 Allegato 7.4

ARCOTECNICA R.E. S.r.l.

Palazzo	Data	Condizioni meteo	Coordinatori sul posto
A2 Liocorno	15 dicembre 2010	Ininfluenti	Dott. F. Sissa – Direttore centro Geom. P. Unniemi – Arcotecnica RE Arch. M. Sissa – Arcotecnica RE Vigilanza comprensoriale

Modalità d'esecuzione:

- Attivazione allarmi dalla torretta A7 (ore 11.50);
- Evacuazione dai locali;
- Raggruppamento ai punti di ritrovo esterni;
- Registrazione partecipanti;
- Rientro negli uffici.

Partecipanti:

Azienda	Scala	Piano	Persone evacuate	Tempo (minuti)
Acer	2	R	2	5
Acome	3	3	2	1
Alfar	3	3	1	1
Anritsu	2	3	3	5
Assomed	3	1	2	5
Atersa	1	Terra	2	3
Comat	3	3	9	5
Cypress	2	6	4	4
Daewoo Italia	3	5	9	5
Data Mangement	1	4		
Data Mangement	1	5		
Data Mangement	1	6		
Data Mangement	1	7	82	17
Ecolab	2	4		
Ecolab	2	6		
Ecolab	4	7	76	13
Elettrocasa	2	2	3	3
Hankook Tyre	2	2	22	6
JDA Software	3	Terra	1	10
Nexans Italia	1	3	30	5
Proximm	2	5	25	5
SGM	2	1	2	4
San Miguel	3	2	3	3
Solarex Italia	2	Terra	4	1

AZIENDE EVACUATE	24
PERSONE EVACUATE	282
TEMPO MASSIMO	17
TEMPO MINIMO	1
TEMPO MEDIO	9

Note e/o segnalazioni

Alcune aziende riferisco di non aver udito totalmente o parzialmente l'allarme (vedere elenco dettagliato).

Coordinamento Generale
Dott. Arch. Carlo Romagnoli



PALAZZO A2 LIOCORNO

AZIENDE CHE HANNO RILEVATO E SEGNALATO DIFFICOLTÀ

Azienda	Scala	Piano	Problema riscontrato
Assomed	3	1	Allarme non si sente
Data Mangement	1	//	Allarme non si sente
Data Mangement	1	//	Tombino rotto su via d'esodo
Ecolab	4	7	Allarme non si sente
Proximm	2	5	Allarme non si sente
SGM	2	1	Allarme non si sente

Coordinamento Generale
Dott. Arch. Carlo Romagnoli