



**ATTESTATO PROVA D'EVACUAZIONE  
D.M. 10/03/98 Allegato 7.4**



Palazzo	Data	Condizioni meteo	Coordinatori sul posto
A2 Liocorno	20/10/2015	Ininfluenti	Geom. E. Fumagalli - Arcotecnica Group Geom. P. Unniemi - Arcotecnica Group Vigilanza comprensoriale

**Modalità d'esecuzione**

- Attivazione sirene d'evacuazione (ore 14.40);
- Evacuazione dai locali;
- Raggruppamento ai punti di ritrovo esterni;
- Registrazione partecipanti;
- Rientro negli uffici.

**Partecipanti**

**Dati dichiarati**

Azienda	Scala	Piano	Persone evacuate	Tempo (minuti)
Acome	3	3	1	5
Alfar	3	3	1	5
Comat	3	3	8	4
Daewoo Italia	3	5	10	6
Directanet	2	T	10	4
Ecolab	3	4-6-7	54	12
Elettrocasa	2	2	3	10
Hankook Tire Italia	1	2	30	5
Mahou San Miguel	3	2	2	4
Proximm	2	5	14	4

**Riepilogo**

AZIENDE EVACUATE	10
PERSONE EVACUATE	133
TEMPO MASSIMO	12
TEMPO MINIMO	4
TEMPO MEDIO	8

**Note e/o segnalazioni**

Nessuna

L'amministratore  
Geom. Oscar Paniati