



CENTRO DIREZIONALE COLLEONI – LOTTO B
ATTESTATO PROVA D'EVACUAZIONE
D.M. 10/03/98 Allegato 7.4



| Palazzo | Data | Condizioni meteo | Coordinatori sul posto |
|-----------------|------------------|------------------|--|
| B1 Andromeda | 13 novembre 2014 | Ininfluenti | Geom. E. Fumagalli - Arcotecnica RE Geom. P. Unniemi - Arcotecnica RE Vigilanza comprensoriale |

Modalità d'esecuzione:

- Attivazione allarmi dalla torretta B7 (ore 10.50);
- Evacuazione dai locali;
- Raggruppamento ai punti di ritrovo esterni;
- Registrazione partecipanti;
- Rientro negli uffici

Partecipanti:

| Azienda | Scala | Piano | Persone evacuate | Tempo (minuti) |
|-------------------------|-------|-------|------------------|----------------|
| Ambu | 3 | 3 | 8 | 8 |
| Archimede | 1 | 5 | 8 | 10 |
| Easydata | 1 | 6 | 13 | 6 |
| Elekta | 3 | 8 | 25 | 5 |
| Eurobusiness | 1 | 5 | 8 | 8 |
| Friesland Campina Italy | 2 | 5 | 5 | 5 |
| IFM Electronic | 2 | 3 | 17 | 5 |
| Magnet Schultz Italia | 2 | 2 | 1 | 5 |
| M+H Italy | 2 | 4 | 6 | 5 |
| Nexen Tire Europe | 1 | 4 | 6 | 5 |
| ST Microelectronics | 3 | 2 | 22 | 4 |
| ST Jude Medical | 1-2-3 | T-6-7 | 49 | 5 |
| Youncta Italia | 3 | 4 | 23 | 5 |
| Zycko Italy | 3 | 5 | 7 | 4 |

| | |
|------------------|-----|
| AZIENDE EVACUATE | 13 |
| PERSONE EVACUATE | 190 |
| TEMPO MASSIMO | 10 |
| TEMPO MINIMO | 4 |
| TEMPO MEDIO | 7 |

Note e/o segnalazioni

Sirena al 3° piano scala 3 non funzionante.

L'amministratore
Geom. Oscar Paniati