



**ATTESTATO PROVA D'EVACUAZIONE  
D.M. 10/03/98 Allegato 7.4**



Palazzo	Data	Condizioni meteo	Coordinatori sul posto
A2 Liocorno	26 ottobre 2016	Ininfluenti	Geom. E. Fumagalli - Arcotecnica Group Geom. P. Unniemi - Arcotecnica Group Vigilanza comprensoriale

**Modalità d'esecuzione**

- Attivazione sirene d'evacuazione (ore 11.10);
- Evacuazione dai locali;
- Raggruppamento ai punti di ritrovo esterni;
- Registrazione partecipanti;
- Rientro negli uffici.

**Partecipanti**

**Dati dichiarati**

Azienda	Scala	Piano	Persone evacuate	Tempo (minuti)
Acome	3	3	2	5
Alfar	3	3	1	5
Data Management	1	1-4-5-6	19	5
Ecolab	3	4-7	60	10
Elettrocasa	2	2	3	10
Eseco	1	R	9	2
Hankook Tire Italia	1	2	29	4
Mahou San Miguel	3	2	3	3
Posco Daewoo	3	5	13	2
Proximm	2	5	40	5

**Riepilogo**

AZIENDE EVACUATE	10
PERSONE EVACUATE	179
TEMPO MASSIMO	10
TEMPO MINIMO	2
TEMPO MEDIO	6

**Note e/o segnalazioni**

Nessuna

**Associazione Di Gestione del  
Comprensorio Centro Direzionale Colleoni**  
L'Amministratore  
Oscar Paniati