



**ATTESTATO PROVA D'EVACUAZIONE
D.M. 10/03/98 Allegato 7.4**



Palazzo	Data	Condizioni meteo	Coordinatori sul posto
B5 Astrolabio	26 ottobre 2016	Ininfluenti	Geom. E. Fumagalli - Arcotecnica Group Geom. P. Unniemi - Arcotecnica Group Vigilanza comprensoriale

Modalità d'esecuzione

- Attivazione sirene d'evacuazione (ore 11.40);
- Evacuazione dai locali;
- Raggruppamento ai punti di ritrovo esterni;
- Registrazione partecipanti;
- Rientro negli uffici.

Partecipanti

Dati dichiarati

Azienda	Piano	Persone evacuate	Tempo (minuti)
Axiante	2	13	5
Azienda servizi Colleoni	Terra	1	5
Bava Creation	Terra	1	10
Bissness	Terra	10	10
Centro Stampa Colleoni	Terra	2	5
Gesis	2	28	3
Promoclub	Terra	2	5
Zycko Italy	Terra	5	6

Riepilogo

AZIENDE EVACUATE	8
TOTALE EVACUATI	62
TEMPO MASSIMO	10
TEMPO MINIMO	3
TEMPO MEDIO	7

Note e/o segnalazioni

Sirene difficoltose da sentire all'interno degli uffici.

**Associazione Di Gestione del
Comprensorio Centro Direzionale Colleoni**

L'Amministratore
Oscar Paniati