



Palazzo	Data	Condizioni meteo	Coordinatori sul posto
A2 Liocorno	14/11/2019	Ininfluenti	Geom. E. Fumagalli - Agire S.r.l. Geom. P. Unniemi - Agire S.r.l. Vigilanza comprensoriale

Modalità d'esecuzione

- Attivazione sirene d'evacuazione (ore 15.05);
- Evacuazione dai locali;
- Raggruppamento ai punti di ritrovo esterni;
- Registrazione partecipanti;
- Rientro negli uffici.

Partecipanti

Dati dichiarati

Azienda	Scala	Piano	Persone evacuate	Tempo (minuti)
Acome	3	3	1	4
Data Management	1	1-4-5-6	133	13
Elettrocasa	2	2	2	3
Mead Informatica	2	Terra	4	1
Overline	1	Terra	3	5

Riepilogo

Aziende evacuate	5
Totale evacuati	143
Tempo massimo	13
Tempo minimo	1
Tempo medio	7

Note e/o segnalazioni

Nessuna

Associazione di Gestione del Comprensorio

Centro Direzionale Colleoni

L'Amministratore

Oscar Paniati

