

Centro direzionale Colleoni Rapporto prova d'evacuazione - D.M. 10/03/98 Allegato 7.4



Palazzo	Data	Condizioni meteo	Coordinatori sul posto	
B3 Pegaso	14/11/2019	Ininfluenti	Geom. E. Fumagalli - Agire S.r.l. Geom. P. Unniemi - Agire S.r.l. Vigilanza comprensoriale	

Modalità d'esecuzione

- Attivazione sirene d'evacuazione (ore 15.35);
- Evacuazione dai locali;
- Raggruppamento ai punti di ritrovo esterni;
- Registrazione partecipanti;
- Rientro negli uffici.

Partecipanti

Dati dichiarati

Azienda	Scala	Piano	Persone evacuate	Tempo (minuti)
ACS Dobfar	1	6	15	9
ACS Dobfar	3	3	23	3
ACS Dobfar	2	4	8	3
ACS Dobfar	2	6	19	9
Belden	3	5	4	2
CDA	2	Terra	n.p.	5
Disitaly	2	2	20	5
E-Matica	2	7	7	3
Future Energy	2	5	7	5
Harris Geospatial Solutions Italia	3	6	5	n.p.
Martin Italia	3	4	3	5
Medlav	2	Terra	2	4
Nobis Compagnia di Assicurazioni	1	da T a 7	231	7
Piller Italia	3	6	2	3
PM strumentazione	3	1	2	5
Policentro By Iemi/Vicom	3	7	6	8
Samtec Italy	3	6	3	2
Serving	3	5	8	3
SRC Europe	3	2	4	2
Sesma International	2	4	1	5
Studio Legale Cardillo	3	Terra	1	2

Riepilogo

мерново	
Aziende evacuate	18
Totale evacuati	371
Tempo massimo	9
Tempo minimo	2
Tempo medio	6

Note e/o segnalazioni

//

Associazione di Gestione del Comprensorio

tro Direzionale Collegni L'Amministratore

Oscar Paniati