



Palazzo	Data	Condizioni meteo	Coordinatori sul posto
B2 Cassiopea	05/10/2022	Ininfluenti	Vigilanza comprensoriale Dr. S. Avitabile - Agire Condominium S.r.l. Geom. P. Unniemi - Agire Condominium S.r.l.

#### Modalità d'esecuzione

- Attivazione sirene d'evacuazione (ore 10.20);
- Evacuazione dai locali;
- Raggruppamento ai punti di ritrovo esterni;
- Registrazione partecipanti;
- Rientro negli uffici.

#### Partecipanti (dati dichiarati con modulo B)

Azienda	Scala	Piano	Persone evacuate	Tempo (minuti)
Axcelis Technologies	1	5	7	3
Comber Process Technology	1	4	19	4
Constructor Dexion Italia	3	4	2	1
CSA Group	1	3	2	1
Easy Data	2	4	21	1
Eltherm Italy	3	3	4	2
Eurobusiness	3	4	7	3
Friesland Campina Italia	2	Terra/1	40	5
ICC	2	Terra/2	32	2
Kroll	1/2/3	6/7	69	4
LTX Credence Italia	1	Terra	5	1
Hamilton Italia	1	3	4	1
Regus B.C. + clienti	3	Terra/1/2/3	20	3

#### Riepilogo

Aziende evacuate	13
Totale evacuati	<b>232</b>
Tempo massimo	5
Tempo minimo	1
Tempo medio	<b>3</b>

#### Note e/o segnalazioni

Uffici scala 2 piano 7 lato giardino sirene poco udibili.  
Installare numero di piano nelle scale d'emergenza.

L'amministratore  
Geom. Oscar Paniati