



Palazzo	Data	Condizioni meteo	Coordinatori sul posto
A2 Liocorno	04/10/2023	Ininfluenti	Vigilanza comprensoriale Dr. S. Avitabile - Agire Condominium S.r.l. Geom. P. Unniemi - Agire Condominium S.r.l.

Modalità d'esecuzione

- Attivazione sirene d'evacuazione (ore 10.20);
- Evacuazione dai locali;
- Raggruppamento ai punti di ritrovo esterni;
- Registrazione partecipanti;
- Rientro negli uffici.

Partecipanti (dati dichiarati con modulo B)

Azienda	Scala	Piano	Persone evacuate	Tempo (minuti)
Acome	3	3	3	2
Alfar	3	3	2	1
Consorzio KCS	1	4-5-6-7	86	n.p.
Elettrocasa	2	2	3	1
Rauch Italia	3	7	12	2
Westcon group Italia	3	6	10	5

Riepilogo

Aziende evacuate	6
Totale evacuati	116
Tempo massimo	5
Tempo minimo	1
Tempo medio	3

Note e/o segnalazioni

Nessuna.

L'amministratore
Geom. Oscar Panfati