	CENTRO DIREZIONALE COLLEONI **Rapporto prova d'evacuazione coordinata** **D.M. 02/09/2021 allegato I punto 1.3.8**	agire condominium

Palazzo	Data	Condizioni meteo	Coordinatori sul posto
B3 Pegaso	04/10/2023	Ininfluenti	Vigilanza comprensoriale Dr. S. Avitabile - Agire Condominium S.r.l. Geom. P. Unniemi - Agire Condominium S.r.l.

Modalità d'esecuzione

- Attivazione sirene d'evacuazione (ore 11.05);
- Evacuazione dai locali;
- Raggruppamento ai punti di ritrovo esterni;
- Registrazione partecipanti;
- Rientro negli uffici.

Partecipanti (dati dichiarati con modulo B)

Azienda	Scala	Piano	Persone evacuate	Tempo (minuti)
ACS Dobfar	2	6	13	1
ACS Dobfar	2	2	14	4
ACS Dobfar	3	3	18	4
ACS Dobfar	3	4	12	3
ACS Dobfar	3	2	8	5
Belden Italia	3	5	6	4
CDA	2-3	Terra	10	3
E-matica	2	7	4	1
FMC Ferroelectric memory	3	1	3	1
Framos Italia	2	5	3	1
Futurenergy	2	5	3	1
Harmonia	3	4	5	1
Medlav	2	Terra	2	1
Nobis Compagnia di Assicurazioni	1 - 2	da T a 7	181	5
NV5 Geospatial	3	6	5	2
Piller Italia	3	6	8	1
Polyworld	3	7	2	5
SAC	2	7	4	1
Samtec Italy	3	6	4	2
Serving	3	T-5	10	3
Simpool	2	5	4	2
Strumenta	3	1	3	2
Treiro IT	2	7	5	1
Winning Associati	2	3	7	1
Zeta PA	2	3	2	3

Riepilogo

Aziende evacuate	25
Totale evacuati	**336**
Tempo massimo	5
Tempo minimo	1
Tempo medio	**3**

Note e/o segnalazioni

Nessuna.

L'amministratore
Geom. Oscar Paniati