



**CENTRO DIREZIONALE COLLEONI**  
**Rapporto prova d'evacuazione coordinata**  
**D.M. 02/09/2021 allegato I punto 1.3.8**



Palazzo	Data	Condizioni meteo	Coordinatori sul posto
<b>B2</b> Cassiopea	25/06/2024	Ininfluenti	Vigilanza comprensoriale Dr. S. Avitabile - IPI Condominium S.r.l. Geom. P. Unniemi - IPI Condominium S.r.l.

**Modalità d'esecuzione**

- Attivazione sirene d'evacuazione (ore 11.08);
- Evacuazione dai locali;
- Raggruppamento ai punti di ritrovo esterni;
- Registrazione partecipanti;
- Rientro negli uffici.

**Partecipanti (dati dichiarati con modulo B)**

Azienda	Scala	Piano	Persone evacuate	Tempo 1 (minuti)	Tempo 2 (minuti)
Axcelis Technologies	1	5	8	3	n.p.
Comber Process Technology	1	4	11	4	n.p.
CSA Group	1	3	2	3	n.p.
Easy Data	2	4	20	5	n.p.
Eltherm Italy	3	3	6	2	n.p.
Friesland Campina Italy	2	Terra-1	21	5	n.p.
ICC/Ami Italia	2	Terra-2	35	2	n.p.
Kroll Advisory/Kroll Holding/Kroll Transaction	2-3	6-7	73	6	n.p.
KLA/Tencor Italy	1	2	4	n.p.	n.p.
LTX Credence Italia	1	Terra	6	1	n.p.
Hamilton Italia	1	3	5	2	n.p.
Regus B.C. + Clienti	3	T-1-2-3	15	1	n.p.

AZIENDE EVACUATE
TOTALE EVACUATI
TEMPO MASSIMO
TEMPO MINIMO
TEMPO MEDIO

<b>12</b>		
<b>206</b>		
	6	0
	1	0
	<b>4</b>	<b>0</b>

I tempi di evacuazione sono stati raccolti in due momenti diversi:

- ❖ **Tempo 1**, quello necessario per l'abbandono dell'unità immobiliare ed il raggiungimento del primo luogo sicuro anche dinamico quali locali filtro, scale a prova di fumo e scale esterne;
- ❖ **Tempo 2**, quello totale comprensivo dell'appello nei punti di ritrovo.

**Note e/o segnalazioni**

Sono state attivate solo le sirene di evacuazione gestite dal comprensorio (Torretta B7), non quelle dei singoli palazzo e/o aziende.

L'amministratore  
Geom. Oscar Paniati