



**CENTRO DIREZIONALE COLLEONI**  
**Rapporto prova d'evacuazione coordinata**  
**D.M. 02/09/2021 allegato I punto 1.3.8**



Palazzo	Data	Condizioni meteo	Coordinatori sul posto
A3 Taurus	19/06/2025	Ininfluenti	Vigilanza comprensoriale Dr. S. Avitabile - IPI Condominium S.r.l. Geom. P. Unniemi - IPI Condominium S.r.l.

#### Modalità d'esecuzione

- Attivazione sirene d'evacuazione (ore 10.30);
- Evacuazione dai locali;
- Raggruppamento ai punti di ritrovo esterni;
- Registrazione partecipanti;
- Rientro negli uffici.

#### Partecipanti (dati dichiarati con modulo B)

Azienda	Scala	Piano	Persone evacuate	Tempo 1 (minuti)	Tempo 2 (minuti)
Knapp Italia	1	Terra	4	1	14
Tosca Italy	1	5	10	3	4
Yamaichi Electronics	1	2	4	1	4

#### Riepilogo

AZIENDE EVACUATE	<b>3</b>	
TOTALE EVACUATI	<b>18</b>	
TEMPO MASSIMO	3	14
TEMPO MINIMO	1	4

I tempi di evacuazione sono stati raccolti in due momenti diversi:

- ❖ **Tempo 1**, quello necessario per l'abbandono dell'unità immobiliare ed il raggiungimento del primo luogo sicuro anche dinamico quali locali filtro, scale a prova di fumo e scale esterne;
- ❖ **Tempo 2**, quello totale comprensivo dell'appello nei punti di ritrovo.

#### Note e/o segnalazioni

È stato attivato solo l'allarme evacuazione gestito dal Compensorio (Torretta A7) e non quelli interni delle singole aziende.

L'amministratore  
Geom. Oscar Panfati