



CENTRO DIREZIONALE COLLEONI
Rapporto prova d'evacuazione coordinata
D.M. 02/09/2021 allegato I punto 1.3.8



Palazzo	Data	Condizioni meteo	Coordinatori sul posto
B3 Pegaso	19/06/2025	Ininfluenti	Vigilanza comprensoriale Dr. S. Avitabile - IPI Condominium S.r.l. Geom. P. Unniemi - IPI Condominium S.r.l.

Modalità d'esecuzione

- Attivazione sirene d'evacuazione (ore 11.00);
- Evacuazione dai locali;
- Raggruppamento ai punti di ritrovo esterni;
- Registrazione partecipanti;
- Rientro negli uffici.

Partecipanti (dati dichiarati con modulo B)

Azienda	Scala	Piano	Persone evacuate	Tempo 1 (minuti)	Tempo 2 (minuti)
ACS Dobfar	2	6	16	3	5
ACS Dobfar	3	2	7	3	4
ACS Dobfar	3	3	16	1	2
ACS Dobfar	3	4	13	2	3
Belden Italia	3	5	2	1	11
CDA	2-3	Terra	11	1	13
E-matica	2	7	9	3	5
FMC Ferroelectric memory	3	1	6	3	n.p.
Harmonia	3	4	11	1	5
Medlav	2	Terra	2	1	2
Nobis Compagnia di Assicurazioni	1 - 2	da T a 7	178	5	13
NV5	3	6	5	1	11
Piller Italia	3	6	7	1	10
Policentro/Vicon	3	7	6	1	11
Samtec Italy	3	6	1	1	11
Serving	3	T-5	10	3	n.p.
Strumenta	3	1	2	1	10
Treiro IT	2	7	5	1	4
Winning Associati	2	3	7	3	5
Vertigo Consulting	2	3 e 4	4	2	12
Zeta PA	2	3	3	1	2

AZIENDE EVACUATE
TOTALE EVACUATI
TEMPO MASSIMO
TEMPO MINIMO
TEMPO MEDIO

21	
321	
5	13
1	2
3	8

I tempi di evacuazione sono stati raccolti in due momenti diversi:

- ❖ **Tempo 1**, quello necessario per l'abbandono dell'unità immobiliare ed il raggiungimento del primo luogo sicuro anche dinamico quali locali filtro, scale a prova di fumo e scale esterne;
- ❖ **Tempo 2**, quello totale comprensivo dell'appello nei punti di ritrovo.

Note e/o segnalazioni

Sono state attivate solo le sirene di evacuazione gestite dal comprensorio (Torretta B7), non quelle interne delle singole aziende.

L'amministratore
 Geom. Oscar Paniati

