



CENTRO DIREZIONALE COLLEONI
Rapporto prova d'evacuazione coordinata
D.M. 02/09/2021 allegato I punto 1.3.8



Palazzo	Data	Condizioni meteo	Coordinatori sul posto
B5 Astrolabio	19/06/2025	Ininfluenti	Vigilanza comprensoriale Dr. S. Avitabile - IPI Condominium S.r.l. Geom. P. Unniemi - IPI Condominium S.r.l.

Modalità d'esecuzione

- Attivazione sirene d'evacuazione (ore 11.00);
- Evacuazione dai locali;
- Raggruppamento ai punti di ritrovo esterni;
- Registrazione partecipanti;
- Rientro negli uffici.

Partecipanti (dati dichiarati con modulo B)

Azienda	Piano	Persone evacuate	Tempo 1 (minuti)	Tempo 2 (minuti)
La Piazzetta	Terra	n.p.	3	11
Gesis	2	23	2	10
Greentire	1	1	1	1

Riepilogo

AZIENDE EVACUATE	3		
TOTALE EVACUATI	24		
TEMPO MASSIMO		3	11
TEMPO MINIMO		1	1
TEMPO MEDIO		2	6

I tempi di evacuazione sono stati raccolti in due momenti diversi:

- ❖ **Tempo 1**, quello necessario per l'abbandono dell'unità immobiliare ed il raggiungimento del primo luogo sicuro anche dinamico quali locali filtro, scale a prova di fumo e scale esterne;
- ❖ **Tempo 2**, quello totale comprensivo dell'appello nei punti di ritrovo.

Note e/o segnalazioni

Nessuna.

L'amministratore
Geom. Oscar Panfili