

Palazzo	Data	Condizioni meteo	Coordinatori sul posto
B2 Cassiopea	23/06/2026	Ininfluenti	Vigilanza comprensoriale Dr. S. Avitabile - IPI Condominium S.r.l. Geom. P. Unniemi - IPI Condominium S.r.l.

Modalità d'esecuzione

- Attivazione sirene d'evacuazione (ore 10.30);
- Evacuazione dai locali;
- Raggruppamento ai punti di ritrovo esterni;
- Registrazione partecipanti;
- Rientro negli uffici.

Partecipanti (dati dichiarati con modulo B)

Azienda	Scala	Piano	Persone evacuate	Tempo 1 (minuti)	Tempo 2 (minuti)
ADS-TEC Industrial IT	3	1			
Axelis Technologies	1	5	7	3	13
Comber Process Technology	1	4	14	1	5
Construction Dexion Italia	3	4	2	3	5
EasydData	2	4	17	3	6
Eltherm Italy	3	3	5	2	10
Eurobusiness	3	4	9	3	5
Firesland Campina Italia	2	Terra-1	20	2	3
Hamilton Italia	1	3	5	3	6
HMS Industrial Network	2	3	4	3	n.p.
International Care Company	2	Terra-2	33	6	8
Kroll	2	7	38	10	12
LTX Credence Italia	1	1	5	1	2
MGS Mediterranean Glass Service	3	2			
Platum	2	5	4	1	3
Redcables	3	1			
Regus B.C. + Clienti	3	T-1-2-3	24	5	15
Yamaichi Electronics Italia	1	3	4	2	n.p.

AZIENDE EVACUATE
TOTALE EVACUATI
TEMPO MASSIMO
TEMPO MINIMO
TEMPO MEDIO

18		
191		
	10	15
	1	2
	6	9

I tempi di evacuazione sono stati raccolti in due momenti diversi:

- ❖ **Tempo 1**, quello necessario per l'abbandono dell'unità immobiliare ed il raggiungimento del primo luogo sicuro anche dinamico quali locali filtro, scale a prova di fumo e scale esterne;
- ❖ **Tempo 2**, quello totale comprensivo dell'appello nei punti di ritrovo.

Note e/o segnalazioni

Sono state attivate solo le sirene di evacuazione gestite dal comprensorio (Torretta B7), non quelle interne delle singole aziende.

Il safety manager
Geom. Paolo Unniemi

